



1. Постоянное напряжение  $U1 = 12[V] \pm 10\%$
2. Переменное напряжение  $U2 = 220[V] \pm 10\%$ ,  $50[Гц]$ ,  $1[\Phi]$
3. Температура окр. среды  $T = \text{от } -10^\circ \text{ до } 40^\circ \text{ C}$
4. Влажность воздуха  $98\%$  при  $25^\circ \text{ C}$
5. Амплитуда линейной вибрации хвата не более  $1[мм]$
6. Амплитуда угловой вибрации хвата не более  $2^\circ$

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
							1:1
Разраб.					Лист	Листов	1
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							