

030 Шлифовальная

Нормализация заготовки

Содержание переходов

Оборудование

1. Полировать под манжет

Гладко-шлифовальный станок

2. Шлифовать шейки вала

центры, поводковый патрон

$\sqrt{Rz 20}$

